


Red Medio Ambiente

	<h1 style="margin: 0;">INFORME MENSUAL DE DATOS DIARIOS</h1>	
Estación: UNIDAD MOVIL		Fecha: noviembre de 2019
Dirección: Carreño		Cod. Nac: XX
Latitud:	Longitud:	Altura:

Dia-Mes	SO2 (µg/m³)	H2S (µg/m³)	PM25 (%)	TIN (%)
01-11	3,2 V	2,9 V	6 V	23,0 V
02-11	3,2 V	2,8 V	**** N	22,6 V
03-11	2,9 V	2,9 V	**** N	21,3 V
04-11	3,0 V	3,1 V	**** N	21,8 V
05-11	2,7 V	3,0 V	**** N	19,6 V
06-11	2,8 V	3,2 V	9 V	22,0 V
07-11	2,6 V	3,2 V	10 V	19,2 V
08-11	2,6 V	3,3 V	12 V	18,6 V
09-11	2,6 V	3,0 V	9 V	20,7 V
10-11	2,4 V	2,8 V	10 V	19,4 V
11-11	2,6 V	3,3 V	12 V	21,0 V
12-11	2,8 V	3,8 V	11 V	21,2 V
13-11	3,0 V	4,1 V	9 V	22,0 V
14-11	2,7 V	4,1 V	10 V	18,0 V
15-11	**** N	**** N	**** N	**** N
16-11	2,6 V	4,7 V	9 V	18,4 V
17-11	2,9 V	5,2 V	7 V	20,1 V
18-11	2,6 V	5,5 V	6 V	19,5 V
19-11	3,8 V	6,7 V	10 V	18,8 V
20-11	3,9 V	7,1 V	14 V	19,3 V
21-11	3,4 V	6,8 V	12 V	19,2 V
22-11	3,8 V	7,9 V	8 V	20,4 V
23-11	3,1 V	7,3 V	6 V	20,1 V
24-11	3,5 V	7,8 V	11 V	20,6 V

Max.	3,9	7,9	14	23,0
D. Max.	20	22	20	01
Min.	2,4	2,8	6	18,0
D. Min.	10	02	01	14
Med.	3,0	4,5	10	20,3
% Val.	95,8	95,8	79	95,8

Códigos de validación empleados			
Datos aceptados		Datos excluidos	
V	Dato válido	D	Fallo técnico
O	Dato corregido	C	Calibración de Span
R	Dato reconstruido	F	Fallo de tensión
T	Pendiente de validación	N	Causa desconocida
		M	Mantenimiento
		Z	Calibración de cero
		(*)	Insuficiente número de datos